

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: BASE ZINCROMATO AUTOMOTRIZ

DESCRIPCIÓN Y USOS:

Base anticorrosiva de secado rápido se usa para proteger de la corrosión a cualquier metal ferroso en especial de la línea automotriz, metalmecánica y otros, su formulación con resinas sintéticas especiales le proporciona perfecta adhesión sobre superficies ferrosas y le permiten ser recubierta directamente con esmaltes sintéticos o lacas a la piroxilina ARTE PAINT, además su acción anticorrosiva brinda excelente protección al metal.



VENTAJAS:

- ✓ Producto anticorrosivo elaborado con pigmentos inhibidores de la corrosión.
- ✓ Excelente adherencia
- ✓ Secado rápido
- ✓ Buena textura
- ✓ Favorece la adhesión de las siguientes capas de repintado.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

ACABADO	:	Mate
VISCOSIDAD	:	105 - 112 KU (N.T.N. 319.011)
PESO x GALON Kg.	:	4.90 - 5.25 (N.T.N. 319.002)
SÓLIDOS EN VOLUMEN	:	50 - 55 %
FINEZA HEGMAN	:	4.5 Mín. (N.T.N 319.001)
SECADO. TACTO	:	30' Máx. (N.T.N. 319.012)
REPINTADO	:	1 - 2 Horas.
DILUYENTE	:	Thinner Acrílico Arte Paint.
RENDIMIENTO TEORICO	:	38-41 m ² a 2 Mils Seco (75 m2 a un mils)

PRESENTACIÓN:

Esta pintura se presenta en envase metálico en el siguiente tamaño: **Galón.**



PINTURAS ARTE PAINT S.A.C.
Pinturas de Alta Calidad

PREPARACION DE SUPERFICIE

1. Acondicionar el metal con **acondicionador de metales ARTE PAINT**, diluyéndolo con agua en relación 3 a 1 dependiendo del grado de oxidación de la superficie.
2. Realizar una limpieza manual y mecánica. Limpiar la superficie con Desengrasante ARTE PAINT, para eliminar grasa, lanilla y demás contaminantes. Si existiesen imperfecciones en la superficie usar Masilla FLEXIBLE ARTE PAINT. Para rellenar y alisar.
3. Lijar con lijas de # 80 a # 220 y eliminar el polvo producido, la grasa y demás contaminantes con Desengrasante ARTE PAINT.
4. Aplicar BASE ZINCROMATO AUTOMOTRIZ FELSA, el cual debe aplicarse directamente sobre el metal para protegerlo de la corrosión.

METODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Pistola

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto	: 30 minutos a 25°C
Al tacto duro	: 45 minutos a 25°C
Repintado mínimo	: 1 a 2 horas a 25°C

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Diluir con Thinner acrílico en proporción de 1.5 volúmenes de diluyente por 1 volumen de base, homogeneizar y aplicar. La presión de aplicación dependerá del tipo de equipo que utilice (es aprox. Entre 35 a 45 PSI).
2. Dejar secar por espacio de 1 a 2 horas y luego aplicar Base al aceite ARTE PAINT.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

No requiere

ACABADOS RECOMENDADOS

Esmalte Sintético FELSA, Esmaltes ALTO BRILLO PREMIUM ARTE PAINT, Súper Gloss ARTE PAINT, Súper Gloss FELSA, Oleo Mate Sintético FELSA.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.90 – 5.25 Kg.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ❖ Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- ❖ Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- ❖ Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
- ❖ Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando guantes, mascara y lentes protectores.



PINTURAS ARTE PAINT S.A.C.
Pinturas de Alta Calidad

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
Si ocurre inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado. De haber problemas respiratorios hacer respiración boca a boca.
Si es ingerido, lavar la boca con abundante agua y no provocar vómitos.
En caso de emergencia busque auxilio médico llevando el envase o indicando el tipo de producto.

LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TECNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACION NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES A REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS Y/O VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN EN CASOS PARTICULARES. EL USO APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Cualquier información técnica y/o asesoramiento llame al teléfono (01)7957708 Dpto. técnico.